

# 奄美市宇宿小学校 校区

## R3緊急合同点検 要対策箇所

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路管理者(奄美市、鹿児島県)、奄美警察署、  
スクールガードリーダー



# 奄美市手花部小学校 校区

## R3緊急合同点検 要対策箇所

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路管理者(奄美市、鹿児島県)、奄美警察署、  
スクールガードリーダー



# 奄美市緑が丘小学校 校区

## R3緊急合同点検 要対策箇所

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路管理者(奄美市、鹿児島県)、奄美警察署、  
スクールガードリーダー



①速度が上がりやすい。  
＜対策メニュー＞  
本格対策:歩道の設置・拡幅  
即効対策:路側帯のカラー舗装化


緑が丘小学校

# 奄美市住用町 R3緊急合同点検 要対策箇所

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路管理者(奄美市、鹿児島県)、奄美警察署、スクールガードリーダー

平成十五年一月

鹿児島県大島郡



①歩道がないため、危険である。昨年度、自動車事故があった。



<対策メニュー>  
 本格対策:歩道の設置・拡幅  
 即効対策:車道分離標(ラバーポール)の設置

凡 例	



この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。(承認番号 甲14九番、第320号)

住用村

# 奄美市 大川小中学校・小湊小学校 校区 R3緊急合同点検 要対策箇所

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路管理者（奄美市、鹿児島県）、奄美警察署、スクールガードリーダー



①集落内は全て歩道がない。S字カーブになっており、見通しも悪く危険。



<対策メニュー>  
本格対策：歩道の設置・拡幅  
即効対策：警戒標識、路面標示等の設置


②歩道が途切れており、また木が密集している関係で見通しが悪く危険。



<対策メニュー>  
本格対策：視距改良  
即効対策：警戒標識、路面標示等の設置

# 奄美市 小宿小学校 校区 R3緊急合同点検 要対策箇所

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者(奄美市、鹿児島県)、奄美警察署



# 奄美市 名瀬小学校 校区 R3緊急合同点検 要対策箇所

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者(奄美市、鹿児島県)、奄美警察署



# 奄美市 奄美小学校 校区 R3緊急合同点検 要対策箇所

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者(奄美市、鹿児島県)、奄美警察署

交通量が多い場所で、道が狭く区画線が消えているため危険。



<対策メニュー>  
外側線の引き直し

