

奄美市橋梁長寿命化修繕計画



平成 26 年 6 月

(令和 7 年 3 月更新)

奄美市 建設部 土木課

奄美市橋梁長寿命化修繕計画

< 目 次 >

1.	基本方針の立案.....	1
1.1	計画策定の背景および目的.....	1
1.2	基本方針.....	2
1.3	奄美市の橋梁の特徴.....	3
2.	具体的な補修事例.....	4
2.1	具体的な補修事例.....	4
3.	今後の点検・修繕計画.....	6
3.1	点検計画期間.....	6
3.2	対策の優先順位の考え方.....	6
3.3	長寿命化修繕計画による効果.....	7
3.4	個別施設計画.....	8

表紙の橋梁名



(橋梁名：道の島ループ橋)

1. 基本方針の立案

1.1 計画策定の背景および目的

奄美市が管理する橋梁は、令和6年度末現在で316橋あります。これら橋梁は高度経済成長期(昭和30年代)に架設されたものが大半である。よって、今後橋梁の維持管理費用・更新費用は、橋梁の高齢化に伴い増大するとともに、同時期に必要となることが予想され、本市の財政へも多大な負担となることが懸念されています。

これまでの橋梁の耐用年数は50年といわれており、現時点(2024年)で架設後50年を経過している橋梁は全体の55%(173橋)あります。さらに20年後には、全体の83%にあたる262橋が架設後50年を経過する事から、今後大規模な修繕や架替が同時期に発生する可能性が高く、これらの修繕費用や架替費用が多大な財政負担となることが懸念されています。




図 1.1.1 架設後50年以上の橋梁の推移





図 1.1.1 管理橋梁の架設年代

1.2 基本方針

(1) 日常的な維持管理に対する基本方針



① 日常的な維持管理による予防保全の取組み

奄美市では、定期パトロールによる日常点検を行い、安全で円滑な道路交通網を維持するため、清掃・維持作業をこまめに行います。また軽微な損傷が発見された場合は、必要に応じて応急的な修繕を行います。

② 計画的な維持管理による予防保全の取組み

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、予防保全を前提とした計画的修繕、点検を行います。

③ 異常時管理

地震や台風などの災害発生の際、橋梁に損傷が生じる可能性がある場合は、緊急点検により状況を把握し、必要な対策を実施します。

(2) 橋梁の長寿命化、修繕及び架替に掛る費用縮減に対する基本方針

① 事後保全型修繕から予防保全型修繕への政策転換を図り、より効果的より経済的な施設の維持管理を目指した維持管理計画を策定します。

② 策定した維持管理計画に基づき、ライフサイクルコスト(LCC)を考慮した維持管理手法及び対策時期を選定し、コスト縮減を図ります。

④ 維持管理においては、修繕の実施状況等を適切に検証し長寿命化修繕計画を更新しつつ、必要に応じて維持管理計画を見直します。

(3) 新技術等の活用方針

コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、新技術情報提供システム(NETIS)を活用する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図ります。

令和7年度までに管理する橋梁のうち2橋で新技術を活用した修繕を進め、従来技術を活用した修繕と比較して3百万円程度のコスト縮減を目指します。

(4)橋梁の集約化・撤去

損傷が激しく、通行規制等を実施しており近傍に機能が集約できる橋梁等においては、補修や架替えの検討と併せて、集約化・撤去について検討します。

令和6年度までに管理する橋梁のうち1橋の集約化・撤去を行い、30百万円程度の縮減。

1.3 奄美市の橋梁の特徴

奄美市は、奄美大島全土の約4割を占めており、中核都市としての機能を有する名瀬地区(旧名瀬市)と緑豊かな森林と清流を持つ住用地区(旧住用村)及び広い農地と美しい海岸線を持つ笠利地区(旧笠利町)が平成18年に合併し、誕生しました。

奄美市が管理する橋梁は316橋であり、高度経済成長期にあたる1970年代(92橋)に多くの橋梁が架設されています。また、図1.3.1に示すように名瀬地域で全管理橋梁の64%にあたる203橋が架設されています。




図 1.3.1 地区別橋梁数

奄美市が管理する橋梁を材料別で分類すると、コンクリート橋(RC橋+PC橋)は93.0%の294橋、鋼橋は6.6%の21橋、その他(木橋等)は0.3%の1橋となっています。また、コンクリート橋についてさらに詳細に分類すると、全体の68.0%の215橋がRC橋となっています。

橋長別では、図1.3.4に示すとおり15m未満が全体の82.9%(262橋)と最も多く、15m～50m未満が14.6%(46橋)、50m～100m未満が1.9%(6橋)、100m以上が0.6%(2橋)となっています。また、100m以上の橋梁は、鋼橋のみとなっています。




図 1.3.2 材料別橋梁割合




図 1.3.3 橋種別橋梁割合




図 1.3.4 橋長別橋梁割合

2. 具大的な補修事例

2.1 具体的な補修事例

定期的な点検により，早期に損傷を発見し，損傷が深刻化する前に対策を実施していきます。

- 伸縮装置

橋梁名：出浜橋（平松 4 号線） 架設年度：1981 年(昭和 56 年)



- 防護柵

橋梁名：上俊良橋（小俣・平田線） 架設年度：1959 年(昭和 34 年)



- 断面修復

橋梁名：第二屋仁橋（川田摺浜線） 架設年度：1971 年(昭和 46 年)



- 塗装塗替

橋梁名：田雲橋（小俣・平田線） 架設年度：1976 年(昭和 51 年)




3. 今後の点検・修繕計画

3.1 点検計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とします。なお、点検結果を踏まえ、毎年度、計画を更新します。

表 3.1.1 点検計画イメージ



3.2 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。

優先順位の考え方

- ・橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先的に実施します。
- ・速やかに補修を行う必要がある損傷等級区分「Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。

表 3.2.1 損傷等級区分

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 早期に措置を講ずるべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態

3.3 長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する橋梁(316 橋)について、今後 50 年間(2015～2064)の事業費を試算し比較すると、従来の事後保全型に対して、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型とすることで、約 45%のコスト削減効果が見込まれる。

また、計画的な維持管理を行うことで、橋梁部材の損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性及び信頼性が確保できる。

※令和 7 年 3 月現在、計画見直し・策定の変更により計画の対象橋梁は 316 橋となっています。




図 3.3.1 今後 50 年の事業費予測

① 事後保全型による今後 50 年間の事業費予測

構造物の耐力に影響を及ぼす程度まで劣化してから補修し、橋梁の一般的な寿命といわれる 50 年を経過したら更新(架替)するという管理手法。

事後保全型 = 約 110 億円

② 予防保全型による今後 50 年間の事業費予測

構造物の損傷が悪化する前に補修を実施し、橋梁を 100 年以上供用していく管理手法。

※本計画では、この予防保全型を基本とし、各年度の予算に応じた予算制約を考慮している。

予防保全型 = 約 60 億円

③ コスト削減効果

①事後保全型 — ②予防保全型 = 約 50 億円(コスト削減率：約 45%)

3.4 個別施設計画

橋梁の損傷や劣化状況に合わせた適切な修繕対策を講じるために、定期的点検を実施し、その結果に基づいて修繕計画を更新・策定する計画であり、次のページによるものとする。

3.4 個別施設計画(名瀬地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の点検		点 検 結 果						実施年度														講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									結果		1巡目点検		2巡目点検		3巡目点検		1 巡 目					2 巡 目					3 巡 目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	●:点検					☆:設計					◎:更新工事				○:補修工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7			R8	R9	R10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道路橋名	(フリガナ)		地区名	大字名							実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

注)対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の点検結果		点検結果				3巡目点検	実施年度										講ずる措置の内容	概算 対策費用 (千円)				
									1巡目点検	2巡目点検	1実施年度	2実施年度	3実施年度	1巡目点検		2巡目点検	3巡目点検	1巡目					2巡目					3巡目			
道路橋名	(フリガナ)		地区名	大字名					実施年度	診断結果	実施年度	診断結果	実施年度	診断結果	H26	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
三中橋	(サンチュウハン)	小宿35号線	名瀬	大字小宿	PC橋	2000	32.0	4.0	R3	I	H29	I	R3	I				●				●				●					
名瀬運動公園橋	(ナセウドウコウエンハン)	浜里・小宿線	名瀬	浜里町	PC橋	2000	16.4	9.5	R2	I	H29	I	R2	I				●			●								●		
上平田谷橋	(カミヒラタハシ)	山田線	名瀬	平田町	PC橋	2004	22.0	10.5	R2	I	H29	I	R2	I				●			●				●						
平田谷橋	(ヒラタニハシ)	山田線	名瀬	平田町	PC橋	2008	62.0	9.0	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●			●				●						
新川橋自歩道橋	(シンカワバシジホドウキョウ)	小浜24号線	名瀬	小浜町	鋼橋	1997	23.6	3.0	R6	I	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6	I			●	☆	○				●					塗装塗替	17,074
佐大熊11号橋	(サダイクマジュウイチゴウキョウ)	佐大熊24号線	名瀬	佐大熊町	RC橋	1931	3.6	6.0	R6	Ⅱ	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ		●			●				●						
大道原橋	(ダイドウゲンハン)	平田・朝戸線	名瀬	大字朝戸	RC橋	1934	3.0	8.0	H31	Ⅱ	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ			●				●				●						
小俣2号橋	(コマニコウキョウ)	小俣7号線	名瀬	小浜町	RC橋	1941	2.6	2.7	R6	I	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	I		●			●				●						
小俣3号橋	(コマザンゴウキョウ)	小俣6号線	名瀬	小俣町	RC橋	1941	2.4	4.0	R6	I	H27	Ⅲ	R2	I	R6	I		●			○	●			●					断面修復	8,102
小俣1号橋	(コマイチゴウキョウ)	安勝13号線	名瀬	小俣町	RC橋	1941	2.1	5.5	R6	Ⅱ	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ		●			●				●						
島庁橋	(トウチウハン)	中央58号線	名瀬	永田町	鋼橋	1945 2020	7.7	10.5	R3	I	H29	Ⅲ	R3	I					●☆			◎	●				●			上部更新	44,249
西仲勝1号橋	(ニシナカガイチゴウキョウ)	西仲勝8号線	名瀬	大字西仲勝	RC橋	1948	2.2	5.5	R6	I	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	I		●			●				●						
村中橋	(ムラナカハン)	西仲勝9号線	名瀬	大字西仲勝	RC橋	1948	2.5	3.2	R2	I	H28	Ⅱ	R2	I				●☆		○		●							●	断面修復	4,034
月夜橋	(ツキヨハン)	西仲勝9号線	名瀬	仲勝町	RC橋	1948	2.9	5.6	R6	I	H28	Ⅱ	R2	I	R6	I			●☆		○	●			●					断面修復	5,038
井根2号橋	(イネニコウキョウ)	井根4号線	名瀬	幸町	RC橋	1952	3.3	3.1	R6	Ⅱ	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ		●			●				●						
田平橋	(タヒラハン)	崎原線	名瀬	大字崎原	RC橋	1952	6.3	5.8	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●				●						
屋仁川3号橋	(ヤニガワサンゴウキョウ)	金久17号線	名瀬	入舟町	RC橋	1955	3.8	16.7	R2	Ⅲ	H27	Ⅱ	R2	Ⅲ			●		●☆		●				●				上部更新	12,000	
古里橋	(フルサトハン)	小宿27号線	名瀬	小宿町	RC橋	1955	5.2	6.5	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●										

注)対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

3.4 個別施設計画(名瀬地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の点検 結果	点 検 結 果						実施年度														講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)			
										1巡目点検		2巡目点検		3巡目点検		1 巡 目					2 巡 目					3 巡 目								
										実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9			R10		
道路橋名	(フリガナ)	地区名	大字名	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10								
前川橋	(マエカワハシ)	朝日・仲勝線	名瀬	仲勝町	RC橋	1960	4.7	11.0	R6	Ⅱ	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ		●					●											
知名瀬1号橋	(チナセイチゴウキョウ)	知名瀬28号線	名瀬	大字知名瀬	RC橋	1960	4.5	4.5	R2	Ⅰ	H28	Ⅲ	R2	Ⅰ				○	●					●								断面修復	10,620	
増里橋	(マサゲトハシ)	西田2号線	名瀬	大字西仲勝	RC橋	1960	5.8	3.9	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ		●					●											
上福里橋	(カミフクサトハシ)	福里1号線	名瀬	大字小宿	RC橋	1962	4.7	6.2	R6	Ⅱ	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ		●					●											
生産橋	(セイサンハシ)	山田線	名瀬	真名津町	PC橋	2004	14.2	10.3	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●						●										
朝日橋	(アサヒハシ)	中央24号線	名瀬	末広町	PC橋	1965	9.0	11.2	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ		●					●											
栄橋	(サカエハシ)	中央50号線	名瀬	末広町	PC橋	1965	9.0	8.0	R6	Ⅰ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ		●					●											
久里7号橋	(クサナナゴウキョウ)	古里16号線	名瀬	久里町	RC橋	1964	2.7	4.1	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ						●						●								
上俊良橋	(カミシュリョウハシ)	春日1号線	名瀬	古田町	RC橋	1959	9.1	10.2	R6	Ⅱ	H27	Ⅲ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ		●☆	○				●								塗装塗替	19,950		
俊良橋	(シュリョウハシ)	小俣11号線	名瀬	古田町	RC橋	1965	6.9	3.6	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●				●											
唐浜川2号橋	(カラハマカワニコウキョウ)	小浜1号線	名瀬	小浜町	RC橋	1965	4.5	8.9	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●				●											
唐浜川4号橋	(カラハマカワヨコウキョウ)	小浜11号線	名瀬	小浜町	RC橋	1965	4.0	6.7	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●						●										
芦花部2号橋	(アシゲバナコウキョウ)	芦花部2号線	名瀬	大字芦花部	RC橋	1965	3.1	6.4	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●				●											
浦上緑橋	(ウラカミドリハシ)	浦上・屋万田線	名瀬	大字浦上	PC橋	2005	11.0	10.0	R6	Ⅰ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ			●				●											
奥万田橋	(オクマンダハシ)	浦上・屋万田線	名瀬	大字浦上	PC橋	2008	12.0	10.5	R6	Ⅰ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ			●				●											
知名瀬4号橋	(チナゼヨコウキョウ)	知名瀬4号線	名瀬	大字知名瀬	RC橋	1965	2.6	9.1	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●						●										
上の橋	(ウエノハシ)	名瀬勝2号線	名瀬	大字名瀬勝	RC橋	1965	3.1	8.9	R6	Ⅰ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ			●				●											
中の橋	(ナカハシ)	名瀬勝8号線	名瀬	大字名瀬勝	RC橋	1965	2.9	6.5	R6	Ⅰ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ			●				●											
真名津橋	(マナヅハシ)	真名津1号線	名瀬	真名津町	RC橋	1966	9.0	6.0	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●				●											
唐浜川1号橋	(カラハマカワイチゴウキョウ)	小浜2号線	名瀬	小浜町	RC橋	1966	4.3	7.3	R6	Ⅱ	H28	Ⅲ	R2	Ⅰ	R6	Ⅱ			●				●								断面修復	15,175		
山田橋	(ヤマダハシ)	伊津部勝・名瀬勝・小湊線	名瀬	大字伊津部勝	RC橋	1966	10.7	7.3	R2	Ⅰ	H28	Ⅱ	R2	Ⅰ				●☆		○			●								断面修復	5,909		
上新川橋	(カミシンカワハシ)	西田1号線	名瀬	大字西仲勝	RC橋	1971	8.0	4.7	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●					●											
清流橋	(セイリュウハシ)	平田9号線	名瀬	平田町	RC橋	1967	6.3	3.9	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●				●											
芦花部1号橋	(アシゲバイチゴウキョウ)	芦花部1号線	名瀬	大字芦花部	RC橋	1967	3.4	9.7	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ						☆	●	○	○			●					断面修復	12,165		
西田橋	(ニシダハシ)	西田1号線	名瀬	大字西仲勝	RC橋	1967	8.0	4.9	R6	Ⅰ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ			●				●											
久里8号橋	(クサハチゴウキョウ)	古里19号線	名瀬	久里町	RC橋	1968	3.0	6.5	R4	Ⅲ	H28	Ⅱ	R4	Ⅲ				●			☆			●										
宮久田橋	(ミヤクタハシ)	朝仁11号線	名瀬	朝仁町	PC橋	1969	8.5	6.7	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●					●											
小浜1号橋	(コハマイチゴウキョウ)	小浜2号線	名瀬	小浜町	RC橋	1969	3.1	11.0	R4	Ⅰ	H29	Ⅲ	R4	Ⅰ						●						●					断面修復	6,108		
小浜2号橋	(コハマニコウキョウ)	小浜1号線	名瀬	小浜町	RC橋	1969	4.2	8.8	R3	Ⅱ	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ						●						●					断面修復	6,000		
佐大熊1号橋	(サダイクマイチゴウキョウ)	佐大熊9号線	名瀬	佐大熊町	RC橋	1970	2.6	6.0	R2	Ⅰ	H29	Ⅰ	R2	Ⅰ					●				●											
佐大熊2号橋	(サダイクマニコウキョウ)	佐大熊8号線	名瀬	佐大熊町	RC橋	1970	2.5	5.1	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●				●											
佐大熊3号橋	(サダイクマサンゴウキョウ)	佐大熊7号線	名瀬	佐大熊町	RC橋	1970	2.5	10.5	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●				●											
佐大熊4号橋	(サダイクマヨコウキョウ)	佐大熊6号線	名瀬	佐大熊町	RC橋	1970	2.6	6.0	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●				●											
佐大熊5号橋	(サダイクマコゴウキョウ)	佐大熊5号線	名瀬	佐大熊町	RC橋	1970	2.6	6.0	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●										●					
佐大熊6号橋	(サダイクマロコウキョウ)	佐大熊9号線	名瀬	佐大熊町	RC橋	1970	4.6	6.0	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●										●					

注)対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

3.4 個別施設計画(名瀬地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の点検 結果		点 検 結 果						実施年度										講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											1巡目点検		2巡目点検		3巡目点検		1 巡 目					2 巡 目							3 巡 目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5			R6	R7	R8	R9	R10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
道路橋名	(フリガナ)		地区名	大字名							実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

注)対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

3.4 個別施設計画(名瀬地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の点検 結果		点 検 結 果			実施年度																	講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)								
									実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	1 巡					2 巡					3 巡													
			●:点検														☆:設計					◎:更新工事							○:補修工事											
			H26	H27													H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10											
道路橋名	(フリガナ)	地区名	大字名	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果<td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td></td>	診断 結果 <td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td></td>	実施 年度 <td>診断 結果</td> <td>実施 年度<td>診断 結果</td><td>実施 年度<td>診断 結果</td></td></td>	診断 結果	実施 年度 <td>診断 結果</td> <td>実施 年度<td>診断 結果</td></td>	診断 結果	実施 年度 <td>診断 結果</td>	診断 結果									
天川 1 号橋	(アマカワイチゴウキョウ)	朝仁・浜里線	名瀬	朝仁町	RC橋	1972	4.0	6.6	R2	I	H27	Ⅲ	R2	I			●☆	○		○		●							●	断面修復	25,609									
川尻橋	(カワジリバン)	中央14号線	名瀬	伊津部町	鋼橋	1973	9.4	6.6	R4	I	H29	Ⅲ	R4	I					●		☆		○	●					●	断面修復	9,834									
上永田橋	(カミガタハン)	中央63号線	名瀬	永田町	RC橋	1973	2.7	7.0	R3	Ⅱ	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ					●				●					●												
幸橋	(サイワイバン)	井根12号線	名瀬	井根町	RC橋	1973	4.2	11.0	R3	Ⅲ	H29	Ⅱ	R3	Ⅲ					●				●	☆				●			断面修復	12,500								
北与儀又橋	(キタギマタハン)	平田15号線	名瀬	平田町	鋼橋	1973	11.7	4.8	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ									☆	●	○			●			塗装塗替	58,904								
四儀又橋	(シギマタハン)	平田 7 号線	名瀬	平田町	RC橋	1974	5.5	7.0	R3	Ⅱ	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ					●				●					●												
矢之脇 1 号橋	(ヤノキイチゴウキョウ)	金久 1 号線	名瀬	矢之脇町	RC橋	1974	2.3	12.7	R3	I	H29	I	R3	I					●				●					●												
矢之脇 2 号橋	(ヤノキニゴウキョウ)	矢之脇 5 号線	名瀬	矢之脇町	RC橋	1974	2.2	6.8	R3	Ⅱ	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ					●				●					●												
真名津歩道橋	(マナツホドウキョウ)	平田 1 号線	名瀬	矢之脇町	鋼橋	1975	13.2	2.0	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ						●				●☆	○				●	床版取替	33,000									
屋仁川 6 号橋	(ヤニガワロクゴウキョウ)	柳 1 号線	名瀬	柳町	RC橋	1975	3.5	7.7	R3	Ⅱ	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ					●				●					●												
屋仁川 7 号橋	(ヤニガワナナゴウキョウ)	柳 2 号線	名瀬	柳町	RC橋	1975	3.5	5.7	R3	Ⅱ	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ					●				●					●												
屋仁川 8 号橋	(ヤニガワハチゴウキョウ)	柳 4 号線	名瀬	柳町	RC橋	1975	3.7	4.4	R3	Ⅱ	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ					●				●					●												
田雲橋	(タゲモバン)	春日 1 号線	名瀬	春日町	鋼橋	1976	9.0	6.3	H31	Ⅱ	H27	Ⅲ	H31	Ⅱ			●☆	○			●						●			断面修復	12,450									
川尻歩道橋	(カワジリドウキョウ)	中央13号線	名瀬	伊津部町	鋼橋	1976	11.2	2.1	R4	Ⅱ	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ					●		☆		○	●				●		塗装塗替	9,956									
井根 3 号橋	(イネサンゴウキョウ)	井根 7 号線	名瀬	井根町	RC橋	1976	3.5	7.9	R6	I	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	I			●			●			●															
芥場橋	(サイジョウバン)	中央61号線	名瀬	永田町	RC橋	1977	7.0	4.6	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●			●					●													
井根公園橋	(イネコウエンバン)	井根18号線	名瀬	井根町	RC橋	1978	3.6	4.7	R6	I	H29	I	R2	I	R6	I			●			●			●															
上聖橋	(カミビリバン)	中央61号線	名瀬	永田町	RC橋	1978	7.2	3.0	R4	I	H30	I	R4	I						●				●			●													
鳩浜 8 号橋	(ハトハマハチゴウキョウ)	鳩浜18号線	名瀬	鳩浜町	RC橋	1972 2014	4.9	8.6	R4	I	H30	I	R4	I		○				●				●				●		上部更新	12,000									
有屋屋仁川 1 号橋	(アリヤヤニカワイチゴウキョウ)	有屋・仲勝線	名瀬	有屋町	RC橋	1980	3.0	7.8	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ					●				●				●													
有屋屋仁川 2 号橋	(アリヤヤニカワニゴウキョウ)	仲勝 1 号線	名瀬	有屋町	RC橋	1980	2.9	11.2	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ					●				●				●													
有屋屋仁川 3 号橋	(アリヤヤニカワサンゴウキョウ)	朝日・仲勝線	名瀬	有屋町	RC橋	1981	2.8	17.4	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ					●				●				●													
苗代川 1 号橋	(ナエシロカワイチゴウキョウ)	浦上 1 号線	名瀬	浦上町	RC橋	1982	2.5	9.3	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●			●				●														
苗代川 2 号橋	(ナエシロカワニゴウキョウ)	浦上 3 号線	名瀬	浦上町	RC橋	1982	2.4	10.8	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●			●				●														
浜里橋	(ハマサトバン)	浜里 1 号線	名瀬	浜里町	PC橋	1982	11.2	8.0	R3	Ⅱ	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ				●☆		○		○●					●			断面修復	33,510									
浜里 2 号橋	(ハマサトニゴウキョウ)	浜里 5 号線	名瀬	浜里町	PC橋	1982	10.2	10.2	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ									●				●													
佐仁金久橋	(サニカネクハン)	浜里 5 号線	名瀬	浜里町	PC橋	1983	12.4	9.4	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ					●				●				●													
小俣新開橋	(コマジンカイハン)	小俣13号線	名瀬	小俣町	RC橋	1984	7.5	4.6	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ					●				●				●													
奥平田橋	(オクヒラタバン)	平田13号線	名瀬	平田町	RC橋	1984	7.9	4.8	R4	Ⅱ	H30	I	R4	Ⅱ					●				●				●													
記念橋	(キネンハン)	伊津部・真名津線	名瀬	真名津町	PC橋	1984	14.0	8.3	R4	I	H30	I	R4	I					●				●					●												
銀座橋	(ギンザバン)	中央46号線	名瀬	末広町	PC橋	1985	9.4	9.6	R4	I	H30	I	R4	I					●				●				●													
新生橋	(シンセイバン)	伊津部・真名津線	名瀬	真名津町	PC橋	1985	14.1	8.3	R4	I	H30	I	R4	I					●				●					●												
与蓋川 1 号橋	(ヨフカガワイチゴウキョウ)	朝日13号線	名瀬	朝日町	RC橋	1986	5.8	6.5	R4	I	H30	I	R4	I					●				●				●													
与蓋川 2 号橋	(ヨフカガワニゴウキョウ)	朝日14号線	名瀬	朝日町	RC橋	1986	4.8	7.7	R4	I	H30	I	R4	I						●			●				●													
苗代川 3 号橋	(ナエシロカワサンゴウキョウ)	浦上11号線	名瀬	浦上町	RC橋	1986	2.3	7.9	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●			●					●													

注)対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

3.4 個別施設計画(名瀬地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員	直近の点検 結果		点 検 結 果				果		実施年度										講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)									
									実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	1 巡 目					2 巡 目							3 巡 目								
																	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5			R6	R7	R8	R9	R10				
道路橋名	(フリガナ)		地区名	大字名														●:点検 ☆:設計 ◎:更新工事 ○:補修工事																			
苗代川 4 号橋	(ナエシロガワヨシゴウキョウ)	浦上12号線	名瀬	浦上町	RC橋	1986	2.5	6.8	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ																							
苗代川 5 号橋	(ナエシロガワゴウキョウ)	浦上13号線	名瀬	浦上町	RC橋	1986	2.4	7.6	R2	Ⅰ	H29	Ⅰ	R2	Ⅰ																							
知名瀬 3 号橋	(チナゼサンゴウキョウ)	知名瀬 3 号線	名瀬	大字知名瀬	RC橋	1987	2.4	1.7	R4	Ⅰ	H30	Ⅱ	R4	Ⅰ																							
大川橋	(オオカワバン)	芦花部 2 号線	名瀬	大字芦花部	PC橋	1991	13.8	5.2	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ																							
朝戸橋	(アサトバン)	和光 1 号線	名瀬	和光町	PC橋	1992	13.8	10.2	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
砂田橋	(サナダバン)	三儀山線	名瀬	大字小宿	PC橋	1992	8.6	9.3	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
前勝橋	(マエガチバン)	前勝 8 号線	名瀬	大字西仲勝	RC橋	1992	3.2	5.0	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
上平田橋	(カミヒラタバン)	平田17号線	名瀬	平田町	PC橋	1993	13.2	6.2	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
一村橋	(イツソンバン)	和光28号線	名瀬	和光町	PC橋	1993	13.8	7.2	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
上平田中央橋	(カミヒラタチュウオウバン)	平田16号線	名瀬	平田町	PC橋	1994	13.7	7.2	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
新与儀又橋	(シンヨギマタバン)	平田23号線	名瀬	平田町	RC橋	1995	7.0	5.0	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
奥万上橋	(オウマンジョウバン)	和光35号線	名瀬	和光町	PC橋	1995	14.0	7.2	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ																							
上田雲橋	(カミタグモバン)	春日 7 号線	名瀬	春日町	PC橋	1996	8.3	7.2	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
前川 2 号橋	(マエカワニコウキョウ)	仲勝11号線	名瀬	仲勝町	RC橋	1980	2.9	6.0	R4	Ⅰ	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ																							
ウーゴー橋	(ウーゴーバン)	大熊 1 号線	名瀬	大熊町	RC橋	2001	5.7	16.0	R4	Ⅰ	H30	Ⅱ	R4	Ⅰ																							
重福橋	(シゲフクバン)	大熊 1 号線	名瀬	大熊町	RC橋	2001	6.5	16.9	R4	Ⅰ	H30	Ⅱ	R4	Ⅰ																							
ファチマ橋	(ファチマバン)	大熊 2 号線	名瀬	大熊町	RC橋	2001	7.5	15.9	R4	Ⅱ	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ																							
上里 1 号橋	(ウエザトイチゴウキョウ)	大熊14号線	名瀬	大熊町	RC橋	2001	5.4	7.2	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ																							
上里 2 号橋	(カミザトニコウキョウ)	大熊15号線	名瀬	大熊町	RC橋	2002	6.6	6.0	R6	Ⅱ	H26	Ⅰ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ	●																				
真鍋橋	(マナヘバン)	古里 6 号線	名瀬	久里町	RC橋	1956	4.2	3.6	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ																							
名瀬無名 1 号橋	(ナゼムメイイチゴウキョウ)	平田 1 号線	名瀬	平田町	RC橋	2002	3.3	3.5	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ																							
新真名津橋	(シンマナヅバン)	真名津 2 号線	名瀬	真名津町	RC橋	2006	6.1	7.0	R3	Ⅰ	H30	Ⅱ	R3	Ⅰ																							
塩浜 1 号橋	(シオハマイチゴウキョウ)	塩浜13号線	名瀬	塩浜町	RC橋	1980	2.4	4.5	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ																							
名瀬無名 2 号橋	(ナゼムメイニコウキョウ)	小俣・平田線	名瀬	春日町	RC橋	1996	10.0	30.0	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ																							
名瀬無名 3 号橋	(ナゼムメイサンゴウキョウ)	小俣・平田線	名瀬	春日町	RC橋	2012	6.1	23.0	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ																							
川尻橋	(カワジリバン)	小宿福里線	名瀬	大字小宿	RC橋	2002	10.5	15.0	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ																							
前田橋	(マエダバン)	小宿・知名瀬線	名瀬	大字小宿	PC橋	2006	18.4	10.2	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ																							
名瀬無名 4 号橋	(ナゼムメイヨンゴウキョウ)	小宿・知名瀬線	名瀬	大字知名瀬	RC橋	2012	2.5	8.1	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ																							

注)対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

3.4 個別施設計画(笠利地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の点検 結果		点 検 結 果				実施年度														講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)		
											1巡目点検		2巡目点検		3巡目点検		巡 目															
											実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	●:点検					☆:設計					◎:更新工事				○:補修工事	
道路橋名	(フリガナ)	地区名	大字名												H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10			
屋仁橋	(ヤニハシ)	屋仁19号線	笠利町	大字屋仁	PC橋	1970	22.0	7.2	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ				●			●					●						
第2 屋仁橋	(ダイニヤニハシ)	川田摺浜線	笠利町	大字屋仁	RC橋	1971	19.0	5.9	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ		☆	○			●								●			断面修復	38,000
屋仁川橋	(ヤニガワハシ)	屋仁19号線	笠利町	大字屋仁	PC橋	1980	16.6	8.2	R4	Ⅱ	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ				●		☆			●					●			断面修復	21,000
笠利大橋	(カサリオハシ)	東部線	笠利町	大字笠利	PC橋	1986	74.0	9.5	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ					●			●					●					
宮城橋	(ミヤキハシ)	手花部・節田線	笠利町	大字手花部	RC橋	1955	5.5	5.8	R6	Ⅲ	H28	Ⅲ	H31	Ⅲ	R6	Ⅲ			●		●					●					断面修復	10,000
松下橋	(マツタハシ)	川上・赤木名線	笠利町	大字里	RC橋	1955	6.4	6.5	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●					●					断面修復	11,000
鍋比第1号橋	(ナベ'グ'ルダイイチ'ウ'キョウ)	川上・赤木名線	笠利町	大字里	RC橋	1959	6.8	5.0	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●					●						
鍋比第2号橋	(ナベ'グ'ルダイニ'ゴ'ウ'キョウ)	川上・赤木名線	笠利町	大字川上	RC橋	1957	6.0	4.3	R3	Ⅰ	H30	Ⅲ	R3	Ⅰ				☆	○●			●								●	断面修復	9,900
鍋比第3号橋	(ナベ'グ'ルダイサン'ゴ'ウ'キョウ)	川上・赤木名線	笠利町	大字川上	RC橋	1957	6.0	3.5	H31	Ⅲ	H28	Ⅲ	H31	Ⅲ					●		●									●		
鍋比第4号橋	(ナベ'グ'ルダイヨン'ゴ'ウ'キョウ)	川上・赤木名線	笠利町	大字川上	RC橋	1957	5.1	4.0	H31	Ⅲ	H28	Ⅲ	H31	Ⅲ					●		●									●		
鍋比第5号橋	(ナベ'グ'ルダイゴ'ゴ'ウ'キョウ)	川上・赤木名線	笠利町	大字川上	RC橋	1957	4.8	4.1	H31	Ⅲ	H27	Ⅲ	H31	Ⅲ			●			●										●		
鍋比第6号橋	(ナベ'グ'ルダイロク'ゴ'ウ'キョウ)	川上・赤木名線	笠利町	大字川上	RC橋	1957	5.2	7.5	H31	Ⅲ	H28	Ⅲ	H31	Ⅲ					●		●									●		
佐仁橋	(サニハシ)	佐仁30号線	笠利町	大字佐仁	PC橋	1971	7.8	5.2	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●		●						●						
中道橋	(ナカミチハシ)	節田5号線	笠利町	大字節田	RC橋	1961	6.0	4.3	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●				●							
第1 上田橋	(ダイセイウエダハシ)	赤木名・土盛線	笠利町	大字里	RC橋	2008	10.0	12.1	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●		●						●						
湊金久橋	(ミナトカネ'ク'ハシ)	節田中央線	笠利町	大字節田	RC橋	1961	8.6	7.0	R6	Ⅱ	H28	Ⅲ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●☆	○	●				●					断面修復	18,600	
神道橋	(カミミチハシ)	節田中央線	笠利町	大字節田	RC橋	1961	5.7	5.9	R3	Ⅱ	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ				●		☆	○	●							●	断面修復	15,330	
第2 上田橋	(ダイニウエダハシ)	赤木名48号線	笠利町	大字里	RC橋	1962	4.0	6.4	R2	Ⅲ	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ			●			☆	○●					●				断面修復	4,760	
窪田橋	(クボ'タ'ハシ)	大笠利28号線	笠利町	大字笠利	鋼橋	1961 2017	8.6	3.6	R6	Ⅰ	H28	Ⅳ	H31	Ⅰ	R6	Ⅰ			●☆	☆○	●				●					上部更新	13,934	
大井橋	(オオイハシ)	大笠利29号線	笠利町	大字笠利	RC橋	1962	8.0	8.8	R3	Ⅲ	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ				●		☆		○●	○					●		断面修復	28,681	
喜瀬前田橋	(キセマエ'ダ'ハシ)	喜瀬9号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1962	5.0	5.4	R3	Ⅲ	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ				●		☆		●	○					●		断面修復	20,071	
喜瀬第2 前田橋	(キセ'ダイ'ニメエ'ダ'ハシ)	喜瀬9号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1962	6.8	5.9	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●				●							
喜瀬山田橋	(キセヤマ'ダ'ハシ)	喜瀬9号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1962	3.9	3.1	R3	Ⅲ	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ				●		☆		●	○					●		断面修復	7,051	
節田11号橋	(セツ'タ'ジユイチ'ゴ'ウ'キョウ)	節田11号線	笠利町	大字節田	RC橋	1962	3.3	4.6	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●				●							
用1号橋	(ヨウイチ'ゴ'ウ'キョウ)	石原・見崎線	笠利町	大字用	RC橋	1963	5.0	3.9	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●				●							
用2号橋	(ヨウニコ'ウ'キョウ)	石原・見崎線	笠利町	大字用	RC橋	1963	3.9	3.6	R3	Ⅲ	H29	Ⅲ	R3	Ⅲ				●				●		☆		○			●	上部更新	9,000	
和野橋	(ワ'ノ'ハシ)	和野11号線	笠利町	大字和野	RC橋	1963	5.7	5.8	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●		●				●							
第1 有雲橋	(ダイイチアリ'ク'モハシ)	和野11号線	笠利町	大字和野	RC橋	1963 2017	7.5	6.2	R6	Ⅰ	H27	Ⅲ	H31	Ⅰ	R6	Ⅰ		●	☆	○	●				●					更新	24,400	
第2 有雲橋	(ダイニアリ'ク'モハシ)	和野11号線	笠利町	大字和野	RC橋	1963	4.1	5.8	R3	Ⅲ	H29	Ⅲ	R3	Ⅲ				●		☆		○●						●		断面修復	21,340	
奥間橋	(オクマハシ)	屋仁20号線	笠利町	大字屋仁	RC橋	1968	3.2	14.0	H31	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ				●		●					●							
和田橋	(ワ'ダ'ハシ)	佐仁22号線	笠利町	大字佐仁	PC橋	1990	8.8	5.0	R2	Ⅰ	H29	Ⅰ	R2	Ⅰ					●		●				●							
里橋	(サ'ト'ハシ)	大笠利22号線	笠利町	大字笠利	RC橋	1968	2.5	4.5	R4	Ⅲ	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ					●		☆			●	○			●		断面修復	12,560	
中袋橋	(ナカ'ブ'クロ'キョウ)	佐仁32号線	笠利町	大字佐仁	RC橋	1970	3.8	4.0	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●			●				●						
赤平橋	(アカ'ヒ'ラハシ)	須野3号線	笠利町	大字須野	PC橋	1970	9.5	4.8	R2	Ⅰ	H29	Ⅰ	R2	Ⅰ					●		●					●						
前金久橋	(マエカネ'ク'ハシ)	宇宿21号線	笠利町	大字宇宿	鋼橋	1970	10.0	4.0	R4	Ⅲ	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ					●				●	☆			○		●	塗装塗替	8,000	

注)対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

3.4 個別施設計画(笠利地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員	直近の点検 結果		点検結果		点検結果		点検結果		実施年度										講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)										
									実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	1 巡 目					2 巡 目							3 巡 目									
																	●:点検					☆:設計							◎:更新工事					○:補修工事				
																	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5			R6	R7	R8	R9	R10					
道路橋名	(フリガナ)		地区名	大字名					実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果																						
東部 1 号橋	(トウブイチゴウキョウ)	東部線	笠利町	大字須野	PC橋	1983	9.9	8.0	R2	I	H29	I	R2	I																								
中田橋	(ナカダバシ)	川上 6 号線	笠利町	大字屋仁	RC橋	1971	3.7	4.5	R2	I	H29	I	R2	I																								
火田橋	(ヒタバシ)	川上 6 号線	笠利町	大字屋仁	RC橋	1971	11.2	4.8	R2	I	H29	I	R2	I																								
白畑橋	(シラハタバシ)	佐仁 5 号線	笠利町	大字佐仁	PC橋	1971 2024	5.6	4.1	R4	Ⅲ	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ																				上部更新	9,873			
大井 3 号橋	(オオイサンゴウキョウ)	大笠利25号線	笠利町	大字笠利	鋼橋	1972	9.0	5.8	R4	Ⅱ	H30	Ⅲ	R4	Ⅱ																				塗装塗替	25,400			
揚田橋	(アゲタバシ)	川上 5 号線	笠利町	大字川上	RC橋	1986	10.0	5.2	R2	I	H29	I	R2	I																								
手花部第 2 号橋	(テキブダイニゴウキョウ)	手花部田袋 7 号線	笠利町	大字手花部	RC橋	1974	6.0	5.0	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ																								
川内橋	(カウチバシ)	喜瀬川内 4 号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1975	5.0	3.8	H31	Ⅲ	H29	Ⅲ	H31	Ⅲ																				断面修復	7,223			
小勝第 1 橋	(コカチダイキョウ)	手花部 6 号線	笠利町	大字手花部	RC橋	1975	6.8	6.7	R3	I	H30	I	R3	I																								
第 2 前川橋	(ダイニマエカバシ)	和野 5 号線	笠利町	大字和野	RC橋	1978 2018	13.7	4.6	R6	I	H27	Ⅲ	H31	Ⅲ	R6	I																		更新	21,150			
七重廻橋	(ナナジョウマワリバシ)	喜瀬川内 2 号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1978	4.3	5.5	R3	I	H30	I	R3	I																								
中又橋	(ナカマタバシ)	川上・笠利線	笠利町	大字川上	RC橋	1980	9.1	6.3	R3	I	H30	I	R3	I																								
大刈橋	(オオカリバシ)	赤木名・大刈線	笠利町	大字中金久	RC橋	1981	6.6	6.2	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ																								
喜瀬里橋	(キセリバシ)	喜瀬17号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1979	6.8	6.7	R3	Ⅲ	H30	Ⅲ	R3	Ⅲ																				断面修復	16,500			
大井第 2 号橋	(オオダイニコウキョウ)	大笠利 6 号線	笠利町	大字笠利	RC橋	1984	9.1	3.1	R3	Ⅱ	H30	I	R3	Ⅱ																								
節田橋	(セツタバシ)	手花部・節田線	笠利町	大字節田	PC橋	2002	10.7	12.1	R3	I	H30	I	R3	I																								
キョウドウ土浜橋	(キョウドウツチハマバシ)	土浜中央線	笠利町	大字平	RC橋	1963	6.6	6.7	R3	Ⅲ	H30	Ⅲ	R3	Ⅲ																				断面修復	20,000			
用安橋	(ヨウアンバシ)	用安中央線	笠利町	大字用安	RC橋	1963	2.6	5.5	R6	I	H27	Ⅱ	H31	I	R6	I																		断面修復	8,000			
第 3 浦橋	(ダイサンウラバシ)	喜瀬浦 4 号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1993	5.5	4.6	R3	I	H30	I	R3	I																								
第 1 中井橋	(ダイ1ナカイバシ)	喜瀬16号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1963	3.7	7.0	R3	Ⅲ	H30	I	R3	Ⅲ																								
第 3 中井橋	(ダイ3ナカイバシ)	喜瀬12号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1980	3.9	3.3	R3	I	H30	I	R3	I																								
船倉橋	(フナクラバシ)	赤木名ベイロード線	笠利町	大字外金久	PC橋	1998	11.0	8.0	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ																								
辺留 5 号橋	(ヘルゴウキョウ)	辺留 5 号線	笠利町	大字辺留	RC橋	1962	3.8	5.6	R3	I	H30	Ⅱ	R3	I																								
第 2 浦橋	(ダイニウラバシ)	喜瀬浦 2 号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1980	5.4	3.0	R3	Ⅲ	H30	Ⅱ	R3	Ⅲ																								
俵蔵橋	(ヒョウクラバシ)	手花部・打田原線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1962	3.0	7.4	R3	Ⅲ	H30	Ⅱ	R3	Ⅲ																								
笠利無名 2 号橋	(カザリムメイニコウキョウ)	平 8 号線	笠利町	大字平	RC橋	1960	4.5	4.6	R4	I	H30	I	R4	I																								
笠利無名 3 号橋	(カザリムメイサンゴウキョウ)	平 7 号線	笠利町	大字平	RC橋	1960	5.5	4.6	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ																								
笠利無名 5 号橋	(カザリムメイゴウキョウ)	喜瀬12号線	笠利町	大字喜瀬	RC橋	1960	4.0	6.1	R3	Ⅲ	H30	Ⅲ	R3	Ⅲ																					上部更新	7,000		
笠利無名 7 号橋	(カザリムメイナナゴウキョウ)	用安13号線	笠利町	大字用安	RC橋	1960 2024	3.1	4.7	R3	Ⅲ	H30	Ⅲ	R3	Ⅲ																					上部更新	4,950		

注) 対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

3.4 個別施設計画(住用地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の点検	点 検 結 果						実施年度																講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)		
									結果	1巡目点検		2巡目点検		3巡目点検		1 巡					2 巡					3 巡									
				実施 年度					診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果			実施 年度	診断 結果
			道路橋名	(フリガナ)					地区名	大字名	●:点検	☆:設計	◎:更新工事	○:補修工事	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10						
湖月橋	(コゲツハシ)	三太郎線	住用町	大字東仲間	PC橋	1958	50.1	5.8	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ					●			☆	●	○	○	○		●		断面修復	90,000				
見里橋	(ミサトハシ)	東城3号線	住用町	大字見里	RC橋	1964	59.6	4.9	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ					●				●					●							
上川橋	(ウエカワハシ)	山間2号線	住用町	大字山間	PC橋	1998	15.7	6.2	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ					●			●							●						
住吉橋	(スミヨシハシ)	山間1号線	住用町	大字山間	RC橋	1962	16.1	4.6	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ					●			●							●						
美人橋	(キョムランハシ)	奄美中央線	住用町	大字西仲間	鋼橋	1971	28.6	5.4	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ					●			☆	●				○	●		塗装塗替	45,710				
加那橋	(カナハシ)	奄美中央線	住用町	大字川内	鋼橋	1971	16.6	5.4	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ					●			☆	●				○	●		塗装塗替	27,800				
かよ橋	(カヨハシ)	東城1号線	住用町	大字東仲間	鋼橋	1973	54.5	4.7	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ					●			☆	●		○			○	●	塗装塗替	127,500				
1号橋	(イチゴウキョウ)	神屋1号線	住用町	大字神屋	鋼橋	1973	15.0	4.4	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ					●			☆	●	○				●		塗装塗替	20,722				
前田橋	(マエダハシ)	東仲間・川内線	住用町	大字川内	PC橋	1980	47.8	4.5	R3	Ⅱ	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ					●			●					●								
赤崎橋	(アカサキハシ)	内海線	住用町	大字見里	PC橋	1992	19.4	8.0	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ					●			●					●								
幸田橋	(コウダハシ)	市2号線	住用町	大字市	RC橋	1955	4.0	4.0	R6	Ⅲ	H27	Ⅱ	H31	Ⅲ	R6	Ⅲ		●				●			☆		●			断面修復	18,000				
戸玉橋	(トダマハシ)	山間・市線	住用町	大字山間	RC橋	1981	9.0	7.0	R6	Ⅰ	H28	Ⅰ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ			●			●				●									
冷川橋	(ヒヤカワハシ)	三太郎線	住用町	大字西仲間	RC橋	1960	9.3	7.6	R3	Ⅰ	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ					●			○	●					●		断面修復	17,894				
上川橋	(ウエカワハシ)	三太郎線	住用町	大字西仲間	RC橋	1962	11.2	7.8	R3	Ⅰ	H30	Ⅲ	R3	Ⅰ					●☆			○	●					●		断面修復	21,902				
広橋	(ヒロハシ)	三太郎線	住用町	大字摺勝	RC橋	1963	4.0	6.5	R6	Ⅰ	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ		●				●				●									
古仲間橋	(フルナカマハシ)	東城1号線	住用町	大字東仲間	RC橋	1964	4.0	8.0	R6	Ⅰ	H27	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅰ		●				●				●									
音呂勝橋	(ウトロガチハシ)	石原線	住用町	大字石原	RC橋	1965	5.8	4.1	R3	Ⅰ	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ				●			☆	○	●				●			断面修復	5,222				
山田橋	(ヤマダハシ)	東城2号線	住用町	大字川内	PC橋	1985	12.0	7.0	R6	Ⅱ	H28	Ⅱ	H31	Ⅱ	R6	Ⅱ			●			●				●									
豊勝橋	(トヨカツハシ)	東城2号線	住用町	大字川内	RC橋	1970	3.6	3.4	R2	Ⅰ	H29	Ⅰ	R2	Ⅰ					●			●					●								
豊里橋	(トヨサトハシ)	東城2号線	住用町	大字川内	RC橋	1971	2.7	3.9	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●			●					●								
2号橋	(ニゴウキョウ)	石原線	住用町	大字石原	RC橋	1971	5.0	4.5	R4	Ⅰ	H28	Ⅲ	R4	Ⅰ				●			☆		○	●				●		断面修復	2,484				
和瀬橋	(ワセハシ)	和瀬3号線	住用町	大字和瀬	PC橋	2015	10.7	5.9	R2	Ⅰ	H29	Ⅰ	R2	Ⅰ					●			●				●									
前作橋	(マエサクハシ)	市5号線	住用町	大字市	RC橋	1973	8.5	4.8	R2	Ⅰ	H29	Ⅰ	R2	Ⅰ					●			●				●									
3号橋	(サンゴウキョウ)	神屋1号線	住用町	大字神屋	RC橋	1973	10.9	3.4	R2	Ⅲ	H29	Ⅱ	R2	Ⅲ					●			●			☆		●								
第2作田橋	(ダイニサクタハシ)	市4号線	住用町	大字市	RC橋	1974	12.9	4.7	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ				●				●							●						
金久田橋	(カネクダハシ)	山間・市線	住用町	大字市	PC橋	1976	9.0	7.0	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●			●					●								
大川橋	(オオカワハシ)	山間・市線	住用町	大字市	PC橋	1979	14.3	4.0	R2	Ⅱ	H29	Ⅱ	R2	Ⅱ					●			●					●								
滝行橋	(タキギョウハシ)	山間5号線	住用町	大字山間	RC橋	1981	7.5	4.0	R2	Ⅰ	H29	Ⅰ	R2	Ⅰ					●			●					●								
滝渡橋	(タキワタリハシ)	山間5号線	住用町	大字山間	鋼橋	1981	9.8	4.1	R4	Ⅲ	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ					●				●☆		○			●		塗装塗替	15,518				
田代橋	(タシロハシ)	田代線	住用町	大字役勝	RC橋	1981	5.4	7.7	R3	Ⅰ	H29	Ⅰ	R3	Ⅰ					●			●					●								
作田橋	(サクタハシ)	市7号線	住用町	大字市	PC橋	1983	12.5	4.8	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ					●			●							●						
第2和瀬橋	(ダイニワセハシ)	和瀬2号線	住用町	大字和瀬	PC橋	1984	12.5	4.8	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ					●			●					●								
上川橋	(カミカワハシ)	下役勝1号線	住用町	大字役勝	RC橋	1970	6.0	4.0	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ					●			●					●								
丸畑1号橋	(マルハタケイチゴウキョウ)	丸畑線	住用町	大字役勝	RC橋	1960	7.8	4.0	R3	Ⅲ	H30	Ⅲ	R3	Ⅲ					●			●☆	○				●			断面修復	12,747				
三川橋	(ミカワハシ)	役勝・三川線	住用町	大字役勝	RC橋	1956	8.5	4.6	R3	Ⅲ	H30	Ⅲ	R3	Ⅲ					●			●☆	○				●			断面修復	2,833				

注)対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。

3.4 個別施設計画(住用地区)

施設名		路線名	所在地		材料	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の点検 結果		点 検 結 果						実施年度										講ずる 措置の 内容	概算 対策 費用 (千円)				
											1巡目点検		2巡目点検		3巡目点検		1 巡 目					2 巡 目							3 巡 目			
			実施 年度	診断 結果							実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果			実施 年度	診断 結果	実施 年度	診断 結果
道路橋名	(フリガナ)	地区名	大字名												H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10			
川内 1号橋	(カワウチイチゴウキョウ)	川内線	住用町	大字川内	RC橋	1962	8.4	4.9	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ						●										●		
大塔 1号橋	(ダイトウイチゴウキョウ)	大塔線	住用町	大字見里	RC橋	1970	11.1	4.3	R6	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6	Ⅱ				●					●							
大塔 2号橋	(ダイトウニコウキョウ)	大塔線	住用町	大字見里	RC橋	1970	2.0	8.0	R6	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ	R6	Ⅰ				●					●							
上川歩道橋	(カミカワホドウキョウ)	三太郎線	住用町	大字西仲間	PC橋	1972	11.6	2.8	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ						●						●						
住用無名 1号橋	(スミヨウムメイイチゴウキョウ)	川内 3号線	住用町	大字川内	RC橋	1962	2.9	2.4	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ						●						●						
住用無名 2号橋	(スミヨウムメイニコウキョウ)	青久線	住用町	大字市	RC橋	1960	6.4	3.0	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ						●							●					
住用無名 3号橋	(スミヨウムメイサンゴウキョウ)	三太郎線	住用町	大字見里	RC橋	1960	2.2	7.7	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ						●							●					
住用無名 4号橋	(スミヨウムメイヨンゴウキョウ)	内海線	住用町	大字見里	RC橋	1992	2.1	9.0	R3	Ⅱ	H30	Ⅰ	R3	Ⅱ						●								●				
住用無名 5号橋	(スミヨウムメイゴウキョウ)	川内 2号線	住用町	大字川内	RC橋	1960	4.3	4.3	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ						●								●				
住用無名 6号橋	(スミヨウムメイロクゴウキョウ)	川内 2号線	住用町	大字役勝	RC橋	1970	5.1	8.0	R3	Ⅱ	H30	Ⅰ	R3	Ⅱ						●								●				
住用無名 7号橋	(スミヨウムメイナナゴウキョウ)	山間 2号線	住用町	大字山間	RC橋	1970 2024	2.6	4.7	R3	Ⅲ	H30	Ⅲ	R3	Ⅲ						●			●	☆	○			●			上部更新	2,943
住用無名 8号橋	(スミヨウムメイハチゴウキョウ)	神屋 1号線	住用町	大字神屋	RC橋	1960	2.1	7.0	R3	Ⅱ	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ						●									●			
住用無名 9号橋	(スミヨウムメイキュウゴウキョウ)	池田線	住用町	大字城	RC橋	1960	2.8	3.3	R3	Ⅱ	H30	Ⅰ	R3	Ⅱ						●									●			
池平橋	(イケヒラバン)	和瀬・城線	住用町	大字城	PC橋	2013	7.4	8.2	R3	Ⅰ	H30	Ⅰ	R3	Ⅰ						●									●			

注) 対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。