

◎対象施設(非木造で建物面積200㎡以上又は2階建て以上)

(令和元年12月1日現在)

番号	学校名	棟番号	建物名称	建設年月	構造・規模等			優先度調査		第2次診断			整備後		
					構造	面積(㎡)	階数	年度	ランク	年度	Is値	Ctu×Sd	年度	Is値	Ctu×Sd
52	名瀬中学校	26	A棟	H15.9	R	2,795	4	—	—	—	—	—	—	—	—
53		30	B棟	H16.9	R	1,345	3	—	—	—	—	—	—	—	—
54		31	C棟	H16.9	R	629	3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	金久中学校	2	円形校舎	S31.3	R	744	2	H18	①	—	—	—	—	—	H22(解体済)
—		3	円形校舎	S30.3	R	744	2	H18	①	—	—	—	—	—	H22(解体済)
—		5	調理室棟	S34.3	R	210	1	H18	①	—	—	—	—	—	H24(解体済)
—		6	2年校舎	S36.3	R	884	3	H18	①	—	—	—	—	—	H24(解体済)
—		9-1・2	1年校舎	S38.3	R	904	3	H18	①	—	—	—	—	—	H25(解体済)
—		12	図書室棟	S39.2	R	766	2	H18	③	—	—	—	—	—	H22(解体済)
—		15-1・2	技術室棟	S43.12	R	257	2	H20	③	—	—	—	—	—	H22(解体済)
55		24	本館	S59.3	R	1,769	4	—	—	—	—	—	—	—	—
56		25	放送室	S61.3	R	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—
57		27	A棟	H23.8	R	2,225	4	—	—	—	—	—	—	—	—
58		28	B棟	H25.3	R	788	4	—	—	—	—	—	—	—	—
59		29	C棟	H26.3	R		4	—	—	—	—	—	—	—	—
60	朝日中学校	16	特別教室棟	S61.3	R	251	1	—	—	—	—	—	—	—	—
61		18	本館	H4.3	R	1,328	3	—	—	—	—	—	—	—	—
62		20	本館	H5.3	R	2,195	3	—	—	—	—	—	—	—	—
63	小宿中学校	6-1・2	美術室棟	S45.3	R	708	2	H18	②	H21	0.66	0.39	H22	0.84	0.48
64		9	技術室棟	S53.12	R	400	2	H18	①	H21	0.61	0.64	H22	0.79	0.83
65		12	本館	S62.3	R	1,417	4	—	—	—	—	—	—	—	—
66		20	2.3年校舎	H6.3	R	1,530	4	—	—	—	—	—	—	—	—
67	大川中学校	7	野球部室棟	S46.2	R	246	1	H18	④	H25	1.41	0.83	—	—	—
68		9	家庭科室棟	S53.3	R	209	1	H18	⑤	H25	1.78	0.76	—	—	—
69		10	技術室棟	S54.3	R	203	1	H18	⑤	H25	1.89	0.79	—	—	—
70	芦花部中学校	9	本館	H14.2	R	1,683	2	—	—	—	—	—	—	—	—
71	住用中学校	8	特別教室棟	S53.3	R	453	2	H18	①	H21	0.82	0.31	—	—	—
72		16	本館	H8.3	R	1,402	2	—	—	—	—	—	—	—	—
73	東城中学校	12	本館	H5.3	R	2,137	2	—	—	—	—	—	—	—	—
74	赤木名中学校	19	武道館	S53.3	R	350	1	H20	⑤	H25	0.42	1.32	H26	0.84	1.53
75		23	理科室棟	S58.3	R	306	2	—	—	—	—	—	—	—	—
76		28-1・2・3	技術室棟	H10.10	R	2,592	2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	笠利中学校	18	武道館	S56.3	R	350	1	H20	⑤	使用禁止			R01(解体済)		
77		1	1.2.3年教室棟	S31.3	R	583	1	H18	③	H26	0.91	0.44	—	—	—
78		7	本館	S42.11	R	252	1	H18	③	H26	1.37	0.74	—	—	—
79		15	理科室棟	S49.3	R	328	1	H18	③	H26	1.46	0.74	—	—	—

◎対象施設(非木造で建物面積200㎡以上又は2階建て以上)

(令和元年12月1日現在)

番号	学校名	棟 番号	建物名称	建設年月	構造・規模等			優先度調査		第2次診断			整備後		
					構造	面積(㎡)	階数	年度	ランク	年度	Is値	Ctu×Sd	年度	Is値	Ctu×Sd
80	名瀬小学校	24	体育館	S55.11	R	1246	2	H18	⑤	H23	1.51	0.86	—	—	—
81	奄美小学校	8	体育館	S42.2	R	708	2	H18	⑤	H22	0.34	0.18	H23	0.83	0.44
82	伊津部小学校	11	体育館	S43.2	R	710	2	H18	⑤	H22	0.79	0.25	H23	1.27	0.4
83	朝日小学校	10	体育館	S46.3	R	562	1	H18	⑤	H23	0.67	0.37	H24	0.77	0.39
84	小宿小学校	20-1・2	体育館	H5.3	R	1,562	2	—	—	—	—	—	—	—	—
85	知根小学校	9	体育館	S51.2	R	533	2	H18	⑤	H23	1.26	0.24	—	—	—
86	小湊小学校	8	体育館	S47.3	R	530	2	H18	⑤	H23	0.88	0.51	—	—	—
87	崎原小学校	4	体育館	S48.2	R	510	2	H18	④	H20	0.77	0.34	—	—	—
88	住用小学校	9-9-2	体育館	S41.3	R	448	1	H18	⑤	H20	0.74	0.34	—	—	—
89	東城小学校	4	体育館	S44.3	R	333	1	H18	⑤	H25	0.42	0.69	H26	0.72	1.45
90	市小学校	8	体育館	S49.8	R	442	1	H18	⑤	H22	0.80	0.32	—	—	—
91	赤木名小学校	19	体育館	H27.7	R	795	1	H18	⑤	—	—	—	H27改築		
92	笠利小学校	11	体育館	S43.3	R	494	1	H18	⑤	H20	0.17	0.10	H21	0.72	0.39
93	節田小学校	6	体育館	S47.3	R	424	1	H18	⑤	H20	0.53	0.24	H21	0.8	0.33
94	緑が丘小学校	6-1・2	体育館	S43.11	R	430	1	H18	⑤	H20	0.54	0.26	H21	0.96	0.52
95	宇宿小学校	9	体育館	S48.3	R	417	1	H18	⑤	H22	0.83	0.29	H23	1.07	0.36
96	手花部小学校	9	体育館	S51.3	R	417	1	H18	⑤	H20	0.34	0.21	H21	0.75	0.4
97	屋仁小学校	8	体育館	S50.3	R	417	1	H18	⑤	H23	0.46	0.23	H24	0.71	0.40
98	佐仁小学校	6・13	体育館	S46.1	R	486	1	H18	⑤	H23	0.81	0.33	—	—	—
99	名瀬中学校	32-1・2・3	体育館	H16.9	R	1,740	2	—	—	—	—	—	—	—	—
100	金久中学校	30	体育館	H28.10	R	1,134	2	—	—	—	—	—	H28改築		
101	朝日中学校	22-1・2	体育館	H9.3	R	1,312	2	—	—	—	—	—	—	—	—
102	小宿中学校	7	体育館	S45.3	R	562	1	H18	⑤	H20	0.63	0.38	H21	0.73	0.44
103	大川中学校	5-1・2	体育館	S42.2	R	510	1	H18	⑤	H22	0.86	0.87	—	—	—
104	芦花部中学校	5-1・2	体育館	S49.3	R	510	1	H18	⑤	H20	0.75	0.44	—	—	—
105	住用中学校	7	体育館	S51.4	R	708	1	H18	⑤	H22	0.57	0.38	H23	0.79	0.54
106	東城中学校	7	体育館	S55.3	R	629	1	H18	⑤	H25	1.2	0.74	—	—	—
107	赤木名中学校	24・2	体育館	S60.3	R	864	1	—	—	—	—	—	—	—	—
108	笠利中学校	24・1	体育館	H2.3	R	1,030	1	—	—	—	—	—	—	—	—
全棟数		校舎	79棟	耐震化 済棟数	79棟			耐震化率	100.00%						
		体育館	29棟		29棟				100.00%						
合計		計	108棟	〃	108棟			〃	100.00%						